

H27年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

平成28年2月8日

学校名	年度	番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体
真岡小学校	H26	1	市道1205号線台町地内 城山公園西側道路	城山公園西側歩道修復工事による通行禁止	学校で登下校指導	学校
		2	市道1206号線台町地内 柴小児科前道路	細い道だが車が通る。歩道なし。	学校で登下校指導	学校
		3	市道112号線 荒町地内 荒町渡辺私塾近くの三叉路	信号機も歩道もない。	学校で登下校指導	学校
		4	県道 石末真岡線 西郷	歩道がなく、道路が屈曲しており危険	歩道整備	真岡土木事務所
	H27	1	市道1425号線 高ノ台幼稚園西	道が狭く、車もかなり通る。見通しも悪い。(真岡女子高へ抜けていく車がある)	学校で登下校指導	学校
		2	県道 雀宮真岡線、市道1162号線 並木町4丁目交差点 ココス前	通りが激しい。歩道狭く、下校時に信号待ちであふれる。	通学路変更検討、スクールガード対応	学校
		3	市道1162号線 パチンコ店(ビッグボックス) 福田屋跡の北側	駐車場への出入り車両多い。	通学路変更検討、スクールガード対応	学校
真岡東小学校	H26	5	国道294号 田町	歩行者及び自転車の交通量が多く、両者が錯綜し危険	歩道＋自転車通行空間の再構築	真岡土木事務所
	H27	1	市道号線 荒町3丁目 ハローワーク北通りのT字路	北から来る車スピードを出すので危険。T字路に塀があり西進すると(帰り道)見通し悪い。	登下校指導、スクールガード	学校
		2	県道 真岡那須烏山線 東郷 大前神社の橋の東	穴川用水路の北側 歩道がない。	整備が可能か検討、当面登下校指導	学校、真岡土木事務所
		3	国道294号 東郷 クボタ真岡営業所前	非常に交通量が多い。朝は保護者が交代で交通指導に出ている。大人が渡さないと横断できない。	両側歩道計画	真岡土木事務所
		4	県道 西小埜真岡線 荒町	歩行者及び自転車の交通量が多く、両者が錯綜し危険	歩道＋自転車通行空間再構築	真岡土木事務所
亀山小学校	H26	6	県道 雀宮真岡線 亀山地内 真岡西中入り口 T字路横断歩道	信号がなく、交通量も多いので巻き込み事故等が起きやすい。	西進左折と判明。学校で登下校指導	学校
		7	県道 雀宮真岡線 亀山1丁目地内 ヌマニウ 十字路	交通量が多く横断のとき危険。	信号機設置済。学校で登下校指導	学校
		8	市道104号線と市道223・1010号線の交差点 亀山地内	交通量が多く横断歩道がない。	横断歩道設置検討。	警察
		9	市道221号線と市道1049号線の交差点 亀山 3039-3番地先	カーブで見通しが悪い。	歩道・カーブミラー設置済。	学校
		10	市道105号線 椿寿園付近	区画整理のため通学路変更が多い。道路が狭く交通量が増えてきている。		
	H27	1	市道223号線	交通量が多いが歩道がない	登下校指導、スクールガード	学校

学校名	年度	番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体
-----	----	----	---------	----------------	----------	------

大内中央小学校	H26	11	県道 石末真岡線 堀内	歩道がなく、道路が屈曲しており危険	歩道整備	真岡土木事務所
	H27	1	市道3157号線	スクールゾーン時間検討 現在、7時～8時30分で設定されているが、小中高生は、7時～8時で通学している。	検討	真岡警察署
		2	市道104号線	坂道で 車の通行も多い。歩道が荒れて歩きづらい。 雪が多く残り、歩道が通れない。	融雪剤等に対応	市建設課

大内東小学校	H26	12	国道121号と市道3344号線の交差点付近 京泉、飯貝地内	国道121号を横断する際、交通量が多いので危険である。	スクールガードの交通指導で対応	学校
		13	市道101号線と市道219号線の交差点 清水地先 高橋芳一さん宅南十字路	見通しが悪い。	学校指導で対応	学校
	H27	1	原町十字路より東に400mの南側歩道から国道121号と市道号線の交差点	国道121号を横断する際、交通量が多いので危険	継続、スクールガードの交通指導で対応	学校

大内西小学校	H26	14	国道 408号と市道3019号の交差点 下籠谷 2466・2467番地付近	横断する児童が2名いるが、横断歩道も信号もない。	横断歩道設置検討	警察
	H27	1	市道207号線 下籠谷1676,1670-4番地 北側付近の通学路	張り出した樹木あり、折れ枝や落ち葉等があり危険	地域の話し合いなどで協議	学校

西田井小学校	H26	15	県道 西田井二宮線 西田井地内 本誓寺前	歩道がなく、道路が屈曲しており、朝夕の交通量も多く危険。	歩道整備等を検討	真岡土木事務所
		16	県道 西田井二宮線 西田井地内 学校西側	歩道がなく、道路が屈曲しており、朝夕の交通量も多く危険。	歩道整備等を検討	真岡土木事務所
		17	市道106号線 西田井地内 セーブオン交差点北側	歩道がない。	外側線、登下校指導	市建設課、学校
		18	市道2087号線 西田井地内 セーブオン南 踏切付近	道幅が狭く、歩道がない。	外側線、登下校指導 別ルート打診中	市建設課、学校
		19	国道294号 八條	歩道がなく、道路が屈曲しており危険	歩道整備	真岡土木事務所
	H27	1	市道229号線 踏切付近	用水路のガードがない	検討、登下校指導継続	市建設課、学校
		2	県道西田井二宮線の交差点	停止線がわかりづらい。白線が薄くなってきている。	現地確認後 状況により対応	建設課、安全安心
		3	国道294号 西田井駅 入り口信号	信号待ちをするスペースがない。	登下校指導継続、スクールガード	学校
		4	県道 西田井二宮線 学校西側	歩道の舗装が不十分で、道幅が狭い。	歩道整備を検討、継続登下校指導対応	学校、真岡土木事務所

学校名	年度	番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体
山前小学校	H26	20	県道 西小埜真岡線 小林	歩道がなく、道路幅員も狭く屈曲しており危険	歩道整備	真岡土木事務所
	H27		継続指導			
山前南小学校	H26	21	市道2324号線 東大島地内 山前南小北側の細い東西の道路で学校より西側	道幅が狭く、道路脇の樹木が生い茂り見通しがかなり悪いので、樹木の剪定を要望	学校・地域で協議	学校
		22	市道123号線と市道2316号線の交差点 東大島地内 柳田酒類販売店の東へ約130mの交差点	トラックなどの大型車の通行が多く、樹木が陰になり見通しが悪い交差点を渡るときに大変危険である。横断歩道の設置を要望	学校・地域で協議	学校
	H27		継続指導 該当なし			
中村小学校	H26	23	市道4175号線と市道4189号線の交差点 中地内 旧JA中村支所倉庫跡	道路が狭い上に、通学時間帯、通勤の自動車が結構スピードを出している。さらに、交差点に倉庫ができて、見通しが悪くなっている。	学校で登下校指導	学校
		24	市道113号線 中地内	道路幅が狭く、児童と車が接近し危険	歩道付き道路の整備	市建設課
	H27	1	継続指導			
中村東小学校	H26	25	国道294号寺内、小橋地内中村東小入口交差点	南北方向に歩行者用信号機がない。登下校の際危険。	市・警察に要望提出済み	真岡警察署
		26	国道294号 寺内地内 寺内駅入口交差点	路外施設(コンビニ)への車両の出入りが多い。	学校で登下校指導	学校
	H27	1	国道294号 八木岡バイパス歩道 ローソン寺内店より南側	雪が降ると重みで竹が歩道を完全にふさいでしまうため、迂回せざるを得ず、車道に出てしまい危険	土木事務所でも一度対応済みだが、地域に相談	学校、真岡土木事務所
		2	市道257号線 中村東小 東側道路のわきの山林	雪が降ると竹がしなり、道路や歩道に覆いかぶさってしまい危険である	市建設課も通知対応、地域に相談	学校、建設課
中村南小学校	H26	27	県道 二宮宇都宮線 寺内地内	歩道がなく、道路幅員も狭い。	学校で登下校指導	学校
		28	市道4228号線 中地内 三ツ谷鉄工付近	薄暗く、竹が倒れる恐れもある。	学校で登下校指導 土地所有者に伐採依頼	学校
		29	市道4240号線、4241号線 中地内	道路幅員が狭く、児童と車が接近し危険	歩行スペースの確保(路肩拡幅)	市建設課
	H27	1	27継続指導		学校で登下校指導	学校

学校名	年度	番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体
-----	----	----	---------	----------------	----------	------

長田小学校	H26	30	市道4020号線 長田1丁目地内 長田小学校北側	交差点北に横断歩道を希望	当該北の交差点に横断歩道	真岡警察署
		31	学区内全域	全体的に横断歩道の白線が薄くなっている。	順次対応	市建設課、横断歩道は警察
	H27	1	市道220・225・4020号線 学校の北 パチンコ店(ダイナム)交差点	交通量多く、信号を渡るのも注意が必要である	H26真岡警察信号機対応済み 登下校指導継続	学校

久下田小学校	H26	32	県道 久下田停車場線と市道272・5203号線の交差点 久下田、久下田西地内 上野GS付近	信号の時間が短すぎる(15秒?) 下校時に児童が横断するのに時間が足りなく非常に危険。	真岡警察署において、時間延長して調整済み	真岡警察署
		33	県道 栃木二宮線 長島	現況は狭隘な農道を通学しており危険	歩道整備(バイパス整備に併せて)	真岡土木事務所
		34	国道 294号 久下田、久下田西地内(二宮拡幅)	歩行者及び自転車の交通量が多く、両者が錯綜し危険	歩道+自転車通行空間の再構築	真岡土木事務所
	H27	1	継続指導			

物部小学校	H26	35	県道 西田井二宮線 物井	歩道がなく、路肩も狭いため危険	歩道整備	真岡土木事務所
		36	県道 高田筑西線 原分	歩道がなく、路肩も狭いため危険	歩道整備	真岡土木事務所
	H27	1	県道166号線 と 西沼を結ぶ農免道路	国道294号の抜け道になっており、歩道がない。速度を出した車が多く、交通量も多い。	通学路変更の検討も必要	学校
		2	市道5325・5331・5332号線 物井駐在所 南五差路	五差路で見通しが悪い	真岡警察で北側道路に横断歩道対応済み、スクールガード等対応	学校
		3	市道263号線	歩道、車道が分離されていない。	H24年度後外側線状況・時期を確認し外側線に対応	市建設課
4	北鹿 早瀬商店付近のカーブ	カーブで見通しが悪い。	状況確認、スクールガード、通学路変更	学校、市建設課、警察		