

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
真岡小学校	1	1	並木町4丁目、ココス前交差点	交通指導員が配属されているが、西から南へ右折する車が対向車に気付かず交差点内で事故を起こしやすく、登校中の児童が巻き込まれる可能性あり。過去、交差点内の事故が3回。信号待ちの安全のためガードレールが必要。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。	真岡土木事務所	対策済
	2	2	並木町4丁目、寺久保公園東十字路	見通しの悪いカーブを登校班が渡るが、横断歩道がない。R3.4.30に登校中に交通事故発生。	速度規制標示を更新する。学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
	3	3	台町4丁目、ザ・ビックエクストラ出入口	通学路になっているが、児童の下校時間帯は、車の出入りが多い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	4	4	台町ビッグボス付近、第一西郷踏切西	変則十字路で、児童と車の交通量が共に多いが、交通指導員がいない。	交通指導員の配置は難しいため、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	5	5	西郷 高橋内科クリニック横十字路	交通量が多い。ガードレールと、交通指導員の配置を希望。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。交通指導員の配置は難しいため、学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡土木事務所 学校	対策済
	6	6	西郷 芋の葉用水十字路	交通量が多い。ガードレールと、交通指導員の配置を希望。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。交通指導員の配置は難しいため、学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡土木事務所 学校	対策済
真岡東小学校	7	1	荒町3丁目 中の宿公園付近	車止めの足の部分が壊れている。	令和3年度に車止めの修繕を実施する。	建設課	対策済
	8	2	荒町1181付近 用水路	雨が降ると用水路があふれそうになる。	令和3年度に用水路脇の歩道の嵩上げを実施する。	建設課	対策済
	9	3	東郷950-3 付近 十字路	交通量多いが、横断歩道無し。	停止線標示を更新する。学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
	10	4	東郷 国道294号 クボタ真岡営業所前	非常に交通量が多い。朝は保護者が交代で交通指導に出ている。	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中
真岡西小学校	11	1	真岡珠算簿記学校真岡西分校近くの道路。真岡西小学校北西の曲がり角。	見通しが悪い。	角にカーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	12	2	大谷台配水場近くの十字路。	交差点では、学生の自転車の急な飛び出しや並走などがある。	角にカーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	13	3	熊倉二丁目の金子医院近くの大塚橋の横断歩道。	交通量が多く信号のない交差点が続く道、しかもスピードがやすい坂もある。	横断歩道等標示を更新する。	真岡警察署	対策済
	14	4	上高間木三丁目カワチ近くの交差点。	幹線道路の交差点には信号があるが、曲がる車に巻き込まれる可能性がある。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。	真岡土木事務所	対策済
	15	5	熊倉三丁目西真岡公園、坪箆加橋付近の横断歩道。	横断歩道の先に信号があり、横断歩道を運転者が見落としがち。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	16	6	下高間木一丁目いき眼科クリニック高田眼鏡店西側。	見通しの悪い交差点になっている。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	17	7	熊倉三丁目グローバルキッズメソッドの前の横断歩道。	複雑に道が交差しているので横断の時に注意が必要。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
真岡西小学校	18	8	真岡西小学校正門前。	カーブの先にある、見通しの悪い交差点。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	19	9	大谷台公園駐車場近くの横断歩道。	カーブの先にある、見通しの悪い交差点。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	20	10	八木岡バイパス(セブンイレブン真岡八木岡店からフライングガーデン真岡店の間)	交通量が多く、スピードを出す車も多い。	横断歩道等標示を更新する。 学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
	21	11	真岡めばえ保育園北東部辺りの道路。	朝夕の交通量が多いわりに、歩道が整備されていない狭い道。	外側線の引き直しにより、路側帯を拡幅する。	建設課	対策済
	22	12	高勢町二丁目貯水池付近の道路。	歩道が狭く、カーブになっている道。通勤時間には自転車が多く通る。	今後とも通行に支障が出ないよう街路樹を適正に管理する。また、歩行者の安全確保を図るため植樹帯を植樹桝に変更することを検討する。	建設課 都市計画課	令和6年度完了予定
	23	13	高勢町二丁目ファミリーマート周辺の道路。	コンビニへの車の出入りが多い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	24	14	高勢町二丁目ファミリーマートから南へのびる道路。	横断歩道や信号がなく、交通量が多い道。スピードを出す車も多い。	速度規制標示を更新する。	真岡警察署	対策済
	25	15	高勢町二丁目居酒屋千種たねくらから高勢町第二公民館までの道路。	横断歩道や信号がなく、交通量が多い道。スピードを出す車も多い。	速度規制標示を更新する。	真岡警察署	対策済
26	16	高勢町二丁目や三丁目の道路。	道幅の狭い住宅地。交差点が続き、見通しが悪い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	
亀山小学校	27	1	学校東側 四差路	・児童の登校時間帯に宇都宮方面及び工業団地への抜け道として使っている乗用車が多い上、スピードも超過気味である。 ・通学路がせまく、見通しも悪い。横断歩道もない。 ・亀山北地区36名が、この場所を通過しているが、2回(2段階)道路を横断する必要がある。	カーブミラー、注意看板を設置済み。 用地所有者の協力が得られれば歩道の設置や路側帯の拡幅、横断歩道の設置について検討する。 一時停止標識、標示を更新する。	建設課 真岡警察署	令和6年度完了予定
	28	2	学校西側 T字路	・道幅が狭く、見通しが悪い。 ・北側から車が出てくるとき、死角になり、横断している児童の発見が送れる危険性がある。 ・亀山原地区の児童14名が、この場所を通過している。	カーブミラー、通学路ポールを設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	29	3	北地区南北の開通予定の通り	・まだ開通していないが、今でも交通量が多い。開通すると、さらに増加すると思われる。 ・地域の人からは、開通後信号機設置の予定があることを聞いている。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
大内中央小学校	30	1	堀内 川沿いガードレールなし	ガードレールがないので、危険である。	現場を確認し、危険箇所にはガードレールの設置を検討する。	建設課	令和6年度完了予定
	31	2	京泉	カーブミラーが割れている。	個人所有物のため、対策は難しい。	くらし安全課	対策済
	32	3	学校東側にある小川の橋	欄干(落下防止用の柵・手摺り等)がない。	転落防止柵を順次実施する。	建設課	対策済
	33	4	小学校北農道	路肩がくずれている。	路肩修繕を順次実施する。	建設課	対策済
	34	5	学校東側にある大内中学校までの道	道幅が狭く、路肩が崩れている。	路肩修繕を順次実施する。 用地協力が得られるのであれば、将来的に道路改良による路側帯の設置を検討する。	建設課	用地交渉中
	35	6	県道 石末真岡線 堀内	歩道がなく、道路が屈曲しており危険。	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中
36	7	国道121号 飯貝下公民館付近～清水六差路部	歩道がないため歩行者等の通行が危険な状態となっている。	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中	

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
大内東小学校	37	1	国道121号線原町十字路東地点	横断歩道のかすれ。	横断歩道等標示を更新する。	真岡警察署	対策済
	38	2	水田周りの用水路	柵がない箇所が多く、特に田植えの時期が危険。	改善できるよう検討する。	真岡市土地改良区	令和6年度以降実施予定
大内西小学校	39	1	121号線沿いの北側の歩道(無量寿寺～下籠谷439番地8近くの信号機付近まで)	土手の草が歩道に伸びてきてしまうため歩きにくく、児童は車道近くを歩くことになり危険である。こまめに手入れをしていただければ問題ない。	適切に維持管理していく。	真岡土木事務所	対策済
	40	2	下籠谷439番地8近くの押しボタン式横断歩道	横断歩道に向かう道路が(西側から東側に向かうとき)登り坂になっており、運転手から信号機が見えにくい。また、歩行者からも車が見えにくく、突然車が現れる感じになるところである。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	41	3	121号線の井頭公園入口の交差点	テクノ通りの出入り口であり、東西に横断歩道が二つ続いている。児童は1回の青信号では横断歩道が渡り切れないため、中央でいったん止まるようにこの指導を受けた(以前要請済)。しかし、中央の避難場所は北側にコンクリートの壁もあり、見通しが悪く、朝は交通量も多いため、危険な場所である。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	42	4	宇都宮真岡線沿いの歩道(真岡北稜高等学校から井頭公園西の信号付近まで)	草が歩道に伸びてきてしまうため歩きにくく、児童は車道近くを歩くことになり危険である。こまめに手入れをしていただければ問題ない。	適切に維持管理していく。	真岡土木事務所	対策済
	43	5	下籠谷2159-60近くから東へ抜ける道	道幅が狭く、通学時間帯に交通量が多いため危険。	道路改良により路側帯を拡幅する。	建設課	令和8年度完了予定
山前小学校	44	1	県道西田井二宮線 山前小学校前交差点～山前小学校南交差点	道路幅が狭く、路側帯もほとんどない。交通量が多く、危険。	消えている外側線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済
	45	2	県道真岡岩瀬線・県道西田井二宮線 小林南交差点～物井交差点	道路幅が狭く、路側帯もほとんどない。交通量が多く、危険。	消えている外側線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済
	46	3	東大島 西念寺駐車場 (スクールバス停留所)	用水路上にグレーチングと注意喚起のポールはあるが、転落防止用の柵はない。	転落防止柵の設置を行う。	真岡土木事務所	対策済
	47	4	小林 真岡市総合運動公園 陸上競技場南側の歩道	側溝上のグレーチングに2～5cm幅の隙間が29箇所ある。	隙間を解消するようグレーチングをずらして対策する。	スポーツ振興課	現在対応中
	48	5	西沼 三島神社前の横断歩道	スクールバスの停留所が南にある。カーブの途中に横断歩道があるため、南北どちらから来た車も、見えにくい。	学校で登下校の交通安全指導をおこなう。 道路を横断しなくてすむようにスクールバス停留所の変更及び追加を検討する。	学校	対策済
49	6	県道 西小埜真岡線 小林	歩道がなく、道路幅員も狭く屈曲しており危険	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中	
西田井小学校	50	1	西田井2229付近	ブロック塀が倒壊しそうである。	個人所有物のため、対策は難しい。	くらし安全課	対策済
	51	2	西田井2229付近	用水路が草に覆われて見えない。	改善できるよう検討する。	真岡市土地改良区	対策済
	52	3	西田井2235-2 細谷商店北十字路から東へ向かう道路	路肩が崩れている。歩道がない。	路肩修繕を順次実施する。また、外側線を引いて路側帯の設置を検討する。	建設課	対策済
	53	4	真岡鐵道下条街道踏切	狭くて危ない。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	54	5	鶴田590付近	カーブで見通しが悪い。	注意を促す看板の設置等を検討する。	くらし安全課	対策済
	55	6	西田井1483付近	道路が急に狭くなっているにもかかわらず、見通しが悪い。また、交通量も多い。	対応は難しい。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	56	7	西田井1483付近	ガードレールの下が堀になっていて危ない。	対応は難しい。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	57	8	八条1本誓寺前	交通量が多いが、道幅が狭い。	注意を促す看板の設置等を検討する。	くらし安全課	対策済
	58	9	八条1本誓寺前赤堀橋	橋の一部が壊れている。	破損部分の補修完了済み。	真岡土木事務所	対策済
	59	10	八条849-1 ローソン真岡八条店角	交通量が多いが、信号機がない。	横断歩道等標示を更新する。	真岡警察署	対策済

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
中村小学校	60	1	中289番地7 ~ 中257-6	約300人の児童が通行しているが、路側帯の白線がない。さらに、道幅がさほど広くないにもかかわらず対面通行になっている。	令和4年度に区画線工事を実施する。	建設課	対策済
	61	2	市道113号線 中地内	道路幅が狭く、児童と車が接近し危険	歩道付き道路の整備	建設課	令和6年度完了予定
長田小学校	62	1	長田三丁目北側の道路	約100名の児童が通学するが、道幅が狭く、自動車も通行するので路側帯が必要。	区画線工事を順次実施する。	建設課	令和6年度完了予定
	63	2	長田小学校南側校門付近	約40名の児童が横断するが、横断歩道が無い。	横断歩道の設置基準に該当しないため、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	64	3	長田1302番地付近	約40名の児童が通学する。路側帯の白線が消えている。	区画線工事を順次実施する。	建設課	対策済
	65	4	長田小学校西側の道路	道幅が狭いため危険。	用地の協力が得られるのであれば道路拡幅による路側帯の設置を検討する。	建設課	対策済
長沼小学校	66	1	長沼小学校西南部、鷲巣交差点	登下校時、交通量が多い。児童の動線と車の動線が重なるが、車両の動線上に「止まれ」標識がなく、児童側に横断歩道がない。	一時停止標識を設置する。横断歩道は設置基準に該当しないため、学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
	67	2	長沼小学校東部に流れる用水路	登下校路沿いに用水路あり。所々フェンスに破損があり、児童が侵入できる状態になっている。	改善できるよう検討する。	鬼怒川南部土地改良区連合	令和6年度以降実施予定
	68	3	真岡市古山900付近	児童が登下校で横断する道路に横断歩道がない。またカーブになっており、見通しがきかないにも関わらず通過する車両はスピードがでているため、横断に危険を伴う。	横断歩道の設置基準に該当しないため、学校で登下校指導をする。	学校	対策済
久下田小学校	69	1	第1石島踏切	線路を渡るところの道幅が狭く、カーブになっていて危険。	踏切拡幅は難しいため、踏切東側に新設道路を整備するまでは学校で登下校指導を行い、整備後は通学路の変更を検討する。	建設課 学校	令和6年度完了予定
	70	2	国道294号歩道橋	階段の滑り止めが摩耗している。	適切に維持管理していく。 学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡土木事務所 学校	対策済
	71	3	茨城県筑西市樋口：大森商店付近	道幅が狭く歩道ガードレールがない。トラックの通りが多い。	改善できるよう検討する。	筑西土木事務所	ポストコーン、グリーンベルトを設置
	72	4	阿部品：小島農園付近	道幅が狭くカーブが多い。歩道が非常に狭い、ガードレール無し。	外側線の引き直しにより、路側帯を拡幅する。	建設課	令和6年度完了予定
	73	5	境・程島地区	外灯が通り道にほとんど無し。	学校から自治会に防犯灯の設置要望を伝える。	学校	対策済
	74	6	下大曾645番地から西へ抜ける農道	道幅が狭く、交通量が多い。	道路拡幅による路側帯の設置する。	建設課	令和6年度完了予定

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
物部 小学校	75	1	阿部岡	山道が狭く、歩道・街灯がない。	学校から自治会に防犯灯の設置要望を伝える。	学校	対策済
	76	2	三谷橋から東に向かい1つ目のT字路	見通しが悪い。大型車の通行が多い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	77	3	横田 記念碑がある道路	交通量が多い。横断歩道がない。	横断歩道の設置基準に該当しないため、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	78	4	東物井 横断歩道のある道路	スピードを出す車が多い。信号なし。	停止線標示を更新する。	真岡警察署	対策済
	79	5	西物井	横断歩道がない。	横断歩道の設置基準に該当しない。停止線等標示の更新をする。	真岡警察署	対策済
	80	6	横田 横田商店近くの道路	横田商店付近の道路が狭く、朝の交通量が多い。	消えている外側線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済
	81	7	大和田 大和田公民館付近	大和田公民館付近の人通りが少なく暗いため危険。	学校から自治会に防犯灯の設置要望を伝える。	学校	対策済
	82	8	大和田 五行さくら橋	五行さくら橋十字路、大型車の交通量が多く、信号がないため危険。	横断歩道等標示の更新をする。	真岡警察署	対策済
	83	9	西物井 飯山農産付近	飯山農園付近の十字路の見通しが悪い。	カーブミラー、赤色回転灯を設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	84	10	高田 専修寺付近	専修寺駐車場近く、見通しが悪い。	カーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	85	11	反町	見通しが悪く道が細い。	カーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	86	12	北鹿 早瀬商店付近	早瀬商店付近のカーブが見えづらく危険。	カーブミラー、赤色回転灯を設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	87	13	下物井 駐在所付近の五差路	駐在所付近の五差路の見通しが悪く、危険。	カーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	88	14	東物井 高速道路下	見通しが悪い。	カーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	89	15	東物井 変型交差点	歩道がなく、変型十字路のため、路側帯を超えてカーブしてくる車もあり、危険。	交差点内の区画線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済